





Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M(max) = 70 Nm
ip1(n1,n2) = 1:1
pi(max) = 70bar

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation


keine Drehrichtungsumkehr für Spindel 1
direction of rotation is not reversal for spindle 1

Drehrichtungsumkehr für Spindel 2
direction of rotation is reversal for spindle 2

Kühlmittelzufuhr eK über Spitzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 10kg
weight around 10kg



A191545		Dl.Nr.		Allg. 104		2016		Materialnr.		1.1.2	
Technische Zeichnung		Zeichnungs-Nr.		ISO 2768-mK		Werkstoff: Maßblatt					
Name		Status		Name		mimatic K7848 Bauteile / Werkstoffmaterial 3 class Tel. 08831517444-0 Fax: -00					
Gezeichnet		Geprüft		Name		AGW-M5-E-60-ER32U-E D L=50-53 in=1.1 NL1500					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E1=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E2=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E3=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E4=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E5=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E6=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E7=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E8=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E9=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E10=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E11=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E12=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E13=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E14=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E15=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E16=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E17=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E18=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E19=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E20=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E21=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E22=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E23=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E24=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E25=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E26=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E27=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E28=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E29=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E30=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E31=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E32=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E33=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E34=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E35=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E36=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E37=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E38=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E39=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E40=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E41=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E42=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E43=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E44=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E45=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E46=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E47=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E48=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E49=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E50=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E51=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E52=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E53=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E54=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E55=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E56=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E57=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E58=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E59=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E60=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E61=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E62=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E63=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E64=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E65=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E66=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E67=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E68=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E69=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E70=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E71=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E72=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E73=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E74=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E75=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E76=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E77=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E78=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E79=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E80=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E81=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E82=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E83=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E84=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E85=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E86=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E87=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E88=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E89=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E90=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E91=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E92=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E93=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E94=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E95=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E96=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E97=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E98=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E99=					
Gezeichnet		Geprüft		Name		E100=					